


Ganasce per Bracciali in tubolare


SNODI IN OTTONE PER BRACCIALI SU PALI PICCOLI

Accessori per l'assemblaggio di bracciali su Pali Ferro e Fusione \varnothing 76. Ogni bracciale è dotato di 4 ganasce in fusione di ottone per l'accoppiamento al palo tramite otto viti a testa cilindrica con esagono incassato M8x16.

Accessories for assembly of brackets on poles and iron cast aluminum \varnothing 76. Each bracelet comes with 4 clamps in cast brass for coupling to the pole with eight socket head cap screws M8x16.




1-2-3 LUCI



\varnothing PALO / \varnothing BRACCIALE

I472SN
KIT 4 GANASCE TUBO 76/48

1 LUCE




\varnothing PALO / \varnothing BRACCIALE

I470SN
KIT 2 GANASCE TUBO 48/48


I471SN
KIT 2 GANASCE TUBO 60/48

Clamps for Heads with Brackets


BRACCIALI



LISCIO



BATTUTO



RAGGIO




BOCCIOLI

I 182 BP/TP 500
I 176 BP/TP 700
I 163 BP/TP 950

I 186 BP/TP 700
I 165 BP/TP 950

I 586 BP/TP 700
I 185 BP 950

I 166 BP 950



Montaggio con Ganasce.
Assembly scheme with Clamp joints.

